

FURNIZOR
SC MX TRADING SRL
 Cui:12345 Cif:RO12345
 Nr.ord.reg.com./an:J01/123/2000
 Sediul: SERVICE Nr.1
 BUCURESTI.SECT4 Jud.:BUCURESTI
 IBAN:RO65RRRR123412341234XXXX
 Banca:BANCA SERV.BUC.
 Tel:0211234567
 Email:
 Web:

CLIENT
TransPetre SRL
 Cui:444 Cif:RO444
 Nr.ord.reg.com./an:J09/2/2009
 Sediul: Vrabiei Nr.5/a Sc.E Ap.3
 Braila Jud.:BRAILA
 IBAN:
 Banca:
 Tel:111
 Email:
 Web:

COMANDA SERVICE 0000026 din 19.01.2010

Societatea de asigurare ASIROM SA Nr.Dosar:6033384/k	
Detalii vehicul	Proprietar
Tip auto: DACIA [52] LOGAN (LS0) SEDAN (05/05-) LOGAN Nr. inmatriculare:B 88 XXL Km.bord:0 Serie caroserie: UU1LSXXXXXXXXXX56 Serie motor: Tip: Kw:0 Cmc:0	CCA TransCom SRL Cui:4455554 Cif:RO4454554 Nr.ord.reg.com./an:J09/333/2003 Adresa: Bicalului Nr.3 Bl.A Arad Jud.:ARAD Tel:075585555

Nota de constatare

Defecte pentru care a venit vehiculul

- REPARATIE CASCO

Alte observatii la receptie:

NOTA

Subsemnatul, participant la constatarea efectuata de reprezentantul SERVICE, am luat la cunostinta de cele mentionate in prezenta si am primit un exemplar. In cazul in care la efectuarea reparatiilor la vehiculul mentionat mai sus rezulta si alte repere neconstatate in prezenta nota, beneficiarul poate solicita o noua reconstatare. SERVICE-ul nu raspunde pentru obiectele personale lasate in masina.

Garantia lucrarilor:

In conformitate cu H.G. NR. 449/2003, unitatea noastra garanteaza lucrarile de reparatii executate dupa cum urmeaza:

- 3 luni de la data receptiei autovehiculului daca lucrarea de reparatii nu a necesitat inlocuiri de piese sau daca lucrarea s-a executat cu piesa clientului.

- 18 luni pentru piese furnizate de unitate in conditiile exploatarei in conformitate cu indicatiile fabricantului

Reprezentant service

Popescu Ghita

Asigurare

ASIROM SA

Client

TransPetre SRL
 Delegat:
 Petrescu Emanuel

.....

.....

.....